Схема расположения опор газоходов



Ведомость элементов

Марка	Эскиз	Поз.	Состав	Масса Q, кг	Q, т	Марка материала	Покраска	Примечание
Т1		1	5ш200х8			12Х18Н		
		2	сбыт			12Х18Н		
Т1.1		1	5ш200х12			12Х18Н		
		2	сбыт			12Х18Н		
Т2		1	1-100м			12Х18Н		
Т3		1	5ш200х8			12Х18Н		
		2	сбыт			12Х18Н		
Т4		1	5ш200х12			12Х18Н		
		2	сбыт			12Х18Н		
Т4.1		1	5ш200х12			12Х18Н		
		2	сбыт			12Х18Н		

Марка	Эскиз	Поз.	Состав	Масса Q, кг	Q, т	Марка материала	Покраска	Примечание
Т5		1	5ш200х8			С255		
Опт	Сечение сварное см. лист 6							

Марка	Эскиз
Кропа	сечение сварное см. схему лист 8
К1	сечение сварное см. схему лист 7
К2	сечение сварное см. схему лист 7

Примечания

1. Общие данные см. лист 1.
2. Схема расположения газохода Ø3200 см. лист 4.
3. Размеры 1-1,2-2 см. на листе 3.
4. Допуски по кривизне элементов и листов.
5. Все стальные листы и профили из стали 10Х18Н9 класса прочности 3,8 марки "Т" и не сварные.
6. Анкерные болты шаг по горизонтали 2м Ø20 D=22-80х.
7. Все стальные листы и профили 1-4 Ø20 D=22-80х.
8. Все стальные листы и профили 1-4 Ø20 D=22-80х.
9. Все стальные листы и профили 1-4 Ø20 D=22-80х.
10. Все стальные листы и профили 1-4 Ø20 D=22-80х.